



3 1/4



STANLEY**FatMax[®]**
XTREME[™]TWIN BLADE UTILITY KNIFE
CUCHILLO DE DOBLE HOJA
COUTEAU À DEUX LAMES**TwinBlade**
UTILITY KNIFE**2X**
TWIN BLADE**Two blades, 1 knife**Dos hojas, 1 cuchillo
Deux lames, un couteau**Accepts all
standard blades**Acepta todas las
hojas estándarConvient à toutes les
lames ordinaires**Quick blade change**Cambio de hoja rápido
Changement rapide de lame

INCLUDES / INCLUI / INCLUS



10-789

10-789

STANLEY
FatMax[®]
XTREME[™]Twin blade utility knife
Cuchillo de doble hoja
Couteau à deux lames**2X**
TWIN BLADESwing out blade storage
Almacenaje de hojas plegable
Rangement de lame pivotantInterlock[®] - when one blade is in use,
the other slider is in a locked position.Interlock[®] - cuando una hoja
está en uso, el otro deslizador estáInterlock[®] de sûreté - lorsqu' une
lame est en usage, l' autre coulisseau
est bloqué en position sécuritaire

Replacement blades / Hojas de reemplazo / Lames de rechange

11-921
11-937
11-700

11-983



11-987



11-961

**WARNING: KNIVES ARE INTENDED FOR CUTTING ONLY AND SHOULD BE
HANDLED WITH CARE. BENDING BLADE CAN CAUSE IT TO BREAK, POSSIBLY
RESULTING IN BODILY INJURY. BELT CLIP SHOULD ONLY BE USED WHEN BOTH
BLADES ARE FULLY RETRACTED.****ADVERTENCIA: LAS CUCHILLAS DEBEN UTILIZARSE ÚNICAMENTE PARA CORTAR Y DEBEN
MANEJARSE CON CUIDADO. EL DOBLAR LA HOJA PUEDE PROVOCAR QUE ÉSTA SE ROMPA,
OCASIONANDO POSIBLES LESIONES CORPORALES. EL GANCHO DEL CINTURÓN SÓLO DEBERÁ
SER USADO CUANDO AMBAS HOJAS ESTÉN TOTALMENTE RETRACTADAS.****AVERTISSEMENT: LES COUTEAUX SONT UNIQUEMENT CONÇUS POUR COUPER ET DOIVENT
ÊTRE MANIPULÉS AVEC SOIN. SI VOUS TENTEZ DE COURBER LA LAME, CELLE-CI POURRAIT
SE BRISER ET VOUS BLESSER. LE CLIP DE CEINTURE DEVRAIT ÊTRE UTILISÉ SEULEMENT
QUAND LES DEUX LAMES SONT COMPLÈTEMENT RÉTRACTÉES.**U.S. PATENT
PATENTE DE EE. UU.
BREVET AMÉRICAIN
7603779Made in Thailand
Fabricado en Tailandia
Fabriqué n ThaïlandeEn México Importado Por:
Stanley Bostitch, S.A. de C.V.
Av. de Los Angeles No. 303 Interior Local 1-C
Col. San Martín Xochinahuac
Delegación Azcapotzalco
México, D.F., C.P. 02120
R.F.C. SBO-861201-725

0 76174 10789 0

© 2010 The Stanley Works
New Britain, CT 06053
www.stanleyworks.com

CONT: 1 PC / PIEZA

9 1/2

6 1/2